

Тепловизионный осмотр





Компания ООО Центр Строительного Контроля Заказчик ООО
г. Владивосток

Контролер

Прибор testo 868 Серийный 62573471 Объектив: 42° x 30°
№:

Заказ Осмотр участка стены с повышенной влажностью и грибковым поражением




Графические данные: Дата: 05.08.2021
Время: 19:17:02
Файл: SR000181.BMT

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,3	0,93	20,0	CenterSpot
Точка измерения 2	28,2	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	20,5	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 2	20,9	0,93	20,0	-



Графические данные: Дата: 05.08.2021
Время: 19:18:06
Файл: SR000183.BMT

Коэффициент излучения: 0,93




Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,9	0,93	20,0	CenterSpot
Точка измерения 2	21,2	0,93	20,0	-
Точка измерения 3	26,4	0,93	20,0	-
Точка измерения 4	21,5	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	20,8	0,93	20,0	-

Линия профиля:

Минимум: 21,3 °C Максимум: 23,8 °C Среднее значение: 22,3 °C




Графические данные: Дата: 05.08.2021
 Время: 19:35:32
 Файл: SR000185.BMT

Коэффициент излучения: 0,93
 Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,2	0,93	20,0	CenterSpot
Самая холодная точка 1	9,1	0,93	20,0	-





Графические данные: Дата: 05.08.2021 Коэффициент излучения: 0,93
 Время: 19:39:17 Отраж. темп. [°C]: 20,0
 Файл: SR000190.BMT

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	5,4	0,93	20,0	CenterSpot
Самая холодная точка 1	4,7	0,93	20,0	-

Линия профиля:

Минимум: 4,9 °C Максимум: 20,2 °C Среднее значение: 12,1 °C



Графические данные: Дата: 05.08.2021 Коэффициент излучения: 0,93
 Время: 19:39:30 Отраж. темп. [°C]: 20,0
 Файл: SR000191.BMT

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	6,1	0,93	20,0	CenterSpot




Тепловизионный осмотр



Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	5,0	0,93	20,0	-

Линия профиля:

Минимум: 5,4 °C Максимум: 21,4 °C Среднее значение: 10,7 °C




Графические данные:	Дата:	05.08.2021	Коэффициент излучения:	0,93
	Время:	19:39:43	Отраж. темп. [°C]:	20,0
	Файл:	SR000192.BMT		

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,7	0,93	20,0	CenterSpot
Точка измерения 2	16,3	0,93	20,0	-
Точка измерения 3	16,3	0,93	20,0	-
Точка измерения 4	21,2	0,93	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,0	0,93	20,0	-

Линия профиля:

Минимум: 14,2 °C Максимум: 22,2 °C Среднее значение: 19,9 °C



Вывод: 1. На правой стене квартиры наблюдается повышенная влажность с грибковым поражением в пределах 1,5 м.кв. Влажность стены составляет 33

Причина повышенной влажности - установленная сплит-система в соседней квартире с нарушением циркуляции охлажденных воздушных масс и охлаждением стены. Необходимо обеспечить нормальную, беспрепятственную циркуляцию охлажденного воздуха или произвести демонтаж сплит-системы.

2. Объемная температурная аномалия на стене свидетельствует о снижении относительной температуры стены, повышенная влажность

05.08.2021 , _____